



C O R S A N

**COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO**  
**COORDENADORIA OPERACIONAL**  
**CARAZINHO/PALMEIRA DAS MISSÕES**

Rua Polidório Albuquerque, 220- Tel 054 3601-7500- Ramal 2077 – Carazinho -  
CEP 99500-000

OF.006/2019-COP-CP

Carazinho, 26 de dezembro de 2019.

AO

Excelentíssimo Srº.

Prefeito Municipal de Constantina

Gerry Sawaris

**Assunto: Situação do Abastecimento de Água do Município de Constantina**

Ao tempo em que cumprimentamos cordialmente Vossa Senhoria, vimos informar que a deficiência no abastecimento de água registrada nos últimos dias no Município de Constantina, a qual tem atingido de forma mais intensa as partes altas dos Bairros Bela Vista a Santa Lúcia são decorrentes de problemas na produção no Poço CNS03, localizado no Prolongamento da Rua Antonio Rigo, próximo ao Arroio, o qual veio reduzindo progressivamente sua produção, provocada pelo desmoronamento das paredes internas, chegando a uma vazão de aproximadamente 10 m<sup>3</sup>/h. Em razão disso, foi programada uma nova perfuração para recuperação deste poço, tendo esta sido concluída em 20/12/2019 a sua instalação. Porém, a capacidade deste poço não aumentou, pelo contrário, reduziu para aproximadamente 3 m<sup>3</sup>/h. Com isso a produção de água do Município acabou sendo afetada significativamente.

Como medida paliativa, até que se consiga reestabelecer a completa produção, serão efetuadas manobras na rede de distribuição, a fim de permitir o abastecimento nas zonas altas dos bairros acima mencionados.

As seguintes ações serão adotadas para garantir o aumento da produção necessária ao sistema de abastecimento de água em Constantina:

- avaliação e reperfuração do poço CNS03, caso este permita ser recuperado, o que devera ser iniciado logo após a final de ano, pois a sua operação pode ser mais rápida devido as instalações e adutora já estarem implantadas;


- encaminhamento de novos locais para perfuração de poços como reseva técnica para garantir o abastecimento, caso ocorram intercorrências nos poços em operação;

- implantação de uma adutora interligando os Poços CNS08, localizado junto a área Campeira e o Poço CNS05, localizado na Av. Presidente Vargas ao Reservatório apoiado na Rua Monteiro Lobato, a fim de reduzir as perdas e aumentar a produção destes poços, uma vez que o sistema de distribuição existente é em marcha, prejudicando a vazão de operação dos poços de maior capacidade.

Externando nosso apreço, colocamo-nos a sua disposição.

Recebido em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Por: \_\_\_\_\_

  
Rudney Cracco  
Engenheiro - CREA RS 66924  
Coordenador Operacional  
COP - Carazinho/Palmeira das Missões,  
CORSAN

Engº. Rudney Cracco  
Coordenador Operacional  
COP Carazinho/Palmeira das Missões